











Bijlage C : Overzicht Hardmetalen Draaibeitels

 <p>Rechte Ruwbeitel (RL)</p>	 <p>Gebogen Ruwbeitel (RL)</p>	 <p>Hoekbeitel (RL)</p>	 <p>Vlakbeitel</p>
 <p>Zijbeitel (RL)</p>	 <p>Gebogen Mesbeitel (RL)</p>	 <p>Steekbeitel (RL)</p>	 <p>Doorlopende Boorbeitel</p>
 <p>Blinde Boorbeitel</p>	 <p>Puntbeitel</p>		

Om te bepalen of u een rechtse of een linkse beitel nodig heeft let u op de punt : Alle afgebeelde beitels zijn rechtse beitels !